

#### Общество с ограниченной ответственностью **«НПК МОРСВЯЗЬАВТОМАТИКА»**

**УТВЕРЖДЕНО** ЦИУЛ.467849.409-111.111 ИМ-ЛУ

# ЖК-ДИСПЛЕЙ MV-1901F

(Ремонтный комплект для замены ЭЛТ в РЛС Furuno FR-2115/2125)

Инструкция по установке

ЦИУЛ.467849.409-111.111 ИМ

Тел.: +7 (812) 622-23-10

Факс: +7 (812) 362-76-36

192174, Россия, г. Санкт-Петербург Ул. Кибальчича, д. 26 лит. Е info@unicont.com www.unicont.com



## СОДЕРЖАНИЕ

BE	ВЕДЕНИЕ	3
1	ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ	4
2	ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	4
3	УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ	5
4	УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ	10
5	ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ	14
6	ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ	15
7	УТИЛИЗАЦИЯ	16
8	ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	17



## **ВВЕДЕНИЕ**

Настоящая инструкция устанавливает общие требования к комплексу работ, выполняемых при установке ЖК-дисплея типа MV-1901F (далее – изделие).

В инструкции приведены рекомендуемый порядок выполнения и описание операций сборки и монтажа.

Настоящая инструкция может использоваться в качестве руководства при обучении и работе технического персонала. Все существующие нормы и правила, распространяющиеся на порядок сборки и монтажа, должны неукоснительно соблюдаться.

Демонтаж и монтаж изделия должен осуществляться квалифицированными специалистами.



## 1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Изделие является (неоригинальным) ремонтным комплектом, предназначенным для замены штатной ЭЛТ в РЛС Furuno FR-2115/2125 (при неисправности или ухудшении качества изображения последнего).

#### 2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Технические характеристики изделия представлены в таблице 1.

Таблица 1 – Технические характеристики изделия

Параметр	Значение	
Размер диагонали экрана	19"	
Разрешение (кол-во пикселей)	1280 × 1024	
Видимая область экрана, мм	376 × 301	
Контрастность	1000 : 1	
Угол обзора	178°	
Яркость, $\kappa д/m^2$	300	
Поддерживаемые интерфейсы, шт.	$1 \times VGA$ , $1 \times DVI$ , $1 \times Composite$ , $1 \times S$ -Video	
Входное напряжение, В	110 (220) переменного тока 50 Гц	
Потребляемая мощность, Вт	25	
Класс защиты	IP22	
Рабочая температура, °С	-25+55	
Предельная температура, °С	<i>−</i> 55…+75	
Масса, кг	9,7	
Габаритные размеры, мм	$440 \times 370 \times 75$	



#### 3 УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

#### 3.1 Демонтаж ЭЛТ штатного дисплея

Для установки в стойку изделия предварительно следует произвести демонтаж ЭЛТ:

- 1) отключите стойку РЛС от питания;
- 2) снимите защитные кожухи стойки РЛС;
- 3) найдите блок развертки (справа внизу) и отсоедините от него указанные ниже кабели (см. рисунок 1):
  - кабель питания (разъем J576) от блока питания РЛС;
  - кабель потенциометра регулировки яркости (диммера) (разъем J579);
  - кабель RGB (VGA) сигнала (разъем D-Sub);






Рисунок 1 — Расположение разъемов блока развертки (слева), общий вид блока развертки с подключенными кабелями (справа)

- 4) отсоедините остальные кабели от блока развертки;
- 5) удалите блок развертки и прочие устройства, обеспечивавшие работу ЭЛТ из стойки (см. рисунок 2);





Рисунок 2 — Общий вид стойки освобожденной от блока развертки и прочих устройств

- 6) освободите ЭЛТ от кабелей и плат;
- 7) освободите защитную рамку ЭЛТ дисплея от болтов крепления расположенных по 4 углам рамки (см. рисунок 3);



Рисунок 3 – Болты крепления защитной рамки



8) извлеките рамку из стойки РЛС (см. рисунок 4);



Рисунок 4 – Вид рамки ЭЛТ (снятой со стойки РЛС)

9) извлеките ЭЛТ из стойки РЛС (см. рисунок 5).



Рисунок 5 – Демонтаж ЭЛТ из стойки РЛС

## 3.2 Установке изделия в рамку ЭЛТ

3.2.1 Изделие поставляется в состоянии, частично подготовленном для установки в рамку и имеет следующий вид (см. рисунок 6).



Рисунок 6 – Внешний вид дисплея MV-1901F



- 3.2.2 Порядок подготовки изделия к установке в рамку ЭЛТ:
- 1) извлеките изделие и все комплектующие из упаковочной тары;
- 2) с помощью специальных болтов, поставляемых в комплекте с изделием, закрепите монтажные кронштейны по углам рамки изделия (см. рисунки 7, 8).



Рисунок 7 – Места установки монтажных кронштейнов и внешний вид монтажного кронштейна



Рисунок 8 — Внешний вид изделия с монтажными кронштейнами

- 3.2.3 Порядок установки изделия в рамку ЭЛТ:
- 1) отсоедините крепежные кронштейны рамки ЭЛТ (4 шт.) от корпуса рамки (см. рисунок 9);



Рисунок 9 – Места установки крепежных кронштейнов рамки

- 2) установите (уложите) изделие в рамку с соблюдением ориентации сторон (верхняя сторона изделия и верхняя сторона рамки должны совпадать, а разъемы изделия должны быть ориентированы к нижней стороне рамки);
- 3) закрепите изделие в рамке ЭЛТ так, чтобы монтажные кронштейны изделия находились над крепежными кронштейнами рамки ЭЛТ (см. рисунок 10);





Рисунок 10 – Порядок расположения кронштейнов в рамке

4) ослабьте винты кронштейнов, переверните рамку, отцентрируйте изделие в рамке ЭЛТ, затяните крепежные винты с усилием;

#### важно!

Крепление изделия к кронштейнам должно осуществляться штатными болтами рамки ЭЛТ.

5) изделие готово к установке в стойку РЛС (см. рисунок 11).



Рисунок 11 — Внешний вид подготовленного к установке изделия, вмонтированного в рамку ЭЛТ



#### 4 УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

- 4.1 Установка и подключение изделия выполняется в следующей последовательности:
- 1) установите рамку с изделием в стойку РЛС на место демонтированной ЭЛТ (см. рисунок 12);




Рисунок 12 – Установка изделия в стойку РЛС

#### важно!

При необходимости укоротите (срежьте) болты крепления ЭЛТ, фиксировавшие ее в стойке РЛС.

#### важно!

До окончания подключения кабелей к изделию не закручивайте болты крепления рамки.

2) кронштейн с платой коммутации закрепите на внутренней части левой стороны стойки РЛС (см. рисунок 13).



Рисунок 13 – Место установки платы коммутации (слева), общий вид платы коммутации в стойке РЛС (справа)



- 4.2 Порядок подключения изделия:
- 1) осуществите подключения изделие в соответствии с рисунком 14 и таблицей 2;




Рисунок 14 – Схема коммутации

Таблица 2 – Таблица кабельных связей

	Плата коммутации (№ разъема)	Кабели, снятые (с демонтированного) блока развертки	Изделие
Питание	J4	-	разъем «Power»
	J3	кабель, снятый с разъема Ј576	_
Димминг	J5	кабель, снятый с разъема Ј579	_
Управляющие	J1	-	14-ти проводниковый
сигналы			шлейф
Видеосигнал	_	кабель, снятый с разъема RGB	разъем VGA



2) кабель управления (14-ти проводниковый шлейф) выходящий из отверстия (с обратной стороны) кожуха изделия установите в разъем «J1» платы коммутации (см. рисунки 15, 16);



Рисунок 15 – Расположение разъемов и кабеля управления изделия




Рисунок 16 – Плата коммутации

- 3) кабель (питания) подключенный к разъему Ј4 платы коммутации подключите другим концом к разъему питания изделия (см. рисунок 15);
- 4) кабели, отсоединенные от блока развертки (помеченные ранее), подсоедините к соответствующим разъемам дисплея и платы коммутации:
- RGB-кабель (снятый с разъема D-Sub) подключите к разъему VGA дисплея (см. рисунок 15);
- кабель блока питания (снятый с разъема J576) подключите к разъему «J3» (IN 140V) платы коммутации (см. рисунок 16);
- кабель диммера (снятый с разъема J579) подключите к разъему «J2» (Dimmer) платы коммутации (см. рисунок 16);
- 5) по завершении подключения изделия подайте на него питание и включите установку:



- выверните регулятор яркости подсветки РЛС на максимум;
- проверьте качество воспроизводимого дисплеем изображения;
- при некорректном воспроизведении изображения войдите в меню изделия и воспользуйтесь функцией меню «Auto adjust» (автоматическая настройка), затем перейдите в пункт регулировки перемещения изображения по вертикали и горизонтали, и настройте положение выводимого на экран изображения;
- 6) крепежными болтами зафиксируйте защитную рамку с изделием в консоли РЛС (см. рисунок 3).



#### 5 ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ

Органы управления (доступа к меню ЖК-дисплея) располагаются на плате коммутации (см. рисунок 17):

- 1) «POWER» кнопка включения (выключения) питания изделия (кратковременное нажатие кнопки переключает дисплей циклически по источникам видеосигнала подключенным к разным портам изделия);
- 2) «MENU» кнопка входа (выхода) в меню настроек изделия. Данная кнопка также позволяет выйти из выбранной настройки без сохранения измененного значения;
  - 3) «SET» кнопка подтверждения выбранного значения;
- 4) «PLUS» и «MINUS» кнопки выбора пунктов меню (изменения значений параметров). В меню данные кнопки позволяют перемещаться по пунктам (настройка). При изменении настройки позволяют увеличивать (уменьшать) ее значение;
  - 5) управление подсветкой осуществляется органами управления консоли;
- 6) светодиод наличия питания и работы устройства. При включенном питании изделия и приеме видеосигнала с текущего видеовхода данный светодиод светится зеленым цветом. При отключении питания или отсутствии входного видеосигнала на текущем входе светодиод гаснет.




Рисунок 17 – Органы управления

#### важно!

Изменение яркости светодиода индикации питания происходит синхронно с изменением яркости подсветки. Если яркость установлена в минимальное значение (подсветка погашена), то светодиод также не светится.



#### 6 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

Транспортирование изделия должно проводиться в транспортной упаковке предприятия-изготовителя в закрытых транспортных средствах.

Виды отправок изделия:

- автомобильным и железнодорожным транспортом в закрытых транспортных средствах (крытые вагоны, универсальные контейнеры);
- авиационным транспортом (в герметизированных и обогреваемых отсеках самолета);
  - морем (в сухих служебных помещениях).

Транспортирование изделия должно осуществляться в соответствии с правилами перевозок, действующими в каждом виде транспорта.

Во время погрузочно-разгрузочных работ и транспортирования должны строго выполняться требования предупредительных надписей на ящиках и не должны допускаться толчки и удары, которые могут отразиться на сохранности и работоспособности изделия.

В транспортных средствах упакованное изделие должно быть надежно закреплено.



## 7 УТИЛИЗАЦИЯ

Упаковку нового изделия, детали изделия, дефектованные во время его эксплуатации, а также отслужившее свой срок изделие не следует утилизировать как обычные бытовые отходы, в них содержится сырье и материалы, пригодные для вторичного использования.

Списанные и неиспользуемые составные части изделия необходимо доставить в специальный центр сбора отходов, лицензированный местными властями. Так же вы можете направить отслужившее свой срок оборудование предприятию-изготовителю для последующей утилизации.

Надлежащая утилизация компонентов изделия позволяет избежать возможных негативных последствий для окружающей среды и для здоровья людей, а также позволяет составляющим материалам изделия быть восстановленными, при значительной экономии энергии и ресурсов.

Изделия во время срока эксплуатации и после его окончания не представляют опасности для жизни, здоровья людей и окружающей среды.

Данные изделия утилизируется по нормам, применяемым к средствам электронной техники. (Федеральный закон от 24.06.98 №89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», с изменениями от 30.12.2008 №309-ФЗ)



Продукты, помеченные знаком перечеркнутой мусорной корзины должны утилизироваться отдельно от обычных бытовых отходов.



## 8 ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Изготовитель несет гарантийные обязательства в случае правильной, согласно РЭ, эксплуатации изделия. В случае нарушения условий эксплуатации рекламационные акты организацией-изготовителем не принимаются.

Подробнее о гарантийных обязательствах см. на официальном сайте OOO «НПК МСА» в разделе «Положения о гарантийном обслуживании».

Адрес и контакты сервисного центра изготовителя:

OOO «HПК MCA»

192174, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Кибальчича, д. 26Е.

тел: +7 (812) 602-02-64, 8-800-100-67-19

факс: +7 (812) 362-76-36

e-mail: service@unicont.com



## для заметок